

Caen le 3 juillet 2023

SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DU PLATEAU D'HEULAND
B.P. 10008

14168 HOULGATE CEDEX

Prélèvement du : mercredi 28 juin 2023 à 10h28
Code Sise du prélèvement : 00231334
Installation : Unité de distribution CROIX D'HEULAND
Nom du point de surveillance : PC HOULGATE CROIX D'HEULAND
Localisation exacte : ROBINET TAMPON
Commune : HOULGATE

Prélevé par : FLORIAN CHEREL
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

| Mesures de terrain | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|----------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Température de l'eau | 19,0 °C | | | | 25,00 |
| Chlore libre | 0,24 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,29 mg(Cl2)/L | | | | |

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.12287-3

| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,52 µg/L | | 0,50 | | |

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUBERVILLE
DANESTAL
DOUVILLE-EN-AUGE
GONNEVILLE-SUR-MER
HEULAND
HOULGATE
SAINT-VAAST-EN-AUGE
VILLERS-SUR-MER

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00231334)

Sur le plan chimique, l'eau se révèle à nouveau non conforme vis à vis du paramètre Chlorure de Vinyle Monomère (CVM). Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (temps de séjour dans les canalisations anciennes en PVC) sur la migration du CVM cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Afin de rétablir la qualité de l'eau sur ce point du réseau, la collectivité et l'exploitant ont été saisis afin de mener des investigations et de mettre en oeuvre des mesures de gestion à moyen et long terme. De nouveaux prélèvements vont être réalisés afin de suivre cette situation.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire principal

Signé

Orianne ROBERT